

## DSM

Disco da sbavo per ferro.

### APPLICAZIONI:

Disco da sbavo, indicato per rimuovere cordoni di saldatura.

| CODICE ARTICOLO | FORMATO mm. | GRANA  | QUANTITÀ X IMBALLO |
|-----------------|-------------|--------|--------------------|
| DSM             | 125X6,4X22  | A30PBF | 25                 |
| DSM             | 150X6,4X22  | A24PBF | 25                 |
| DSM             | 180X7X22    | A24PBF | 25                 |
| DSM             | 230X7X22    | A24QBF | 25                 |



## DSM-H

Disco da sbavo per ferro.

### APPLICAZIONI:

Disco da sbavo, indicato per rimuovere cordoni di saldatura.

Ottima resa.

| CODICE ARTICOLO | FORMATO mm. | GRANA  | QUANTITÀ X IMBALLO |
|-----------------|-------------|--------|--------------------|
| DSM-H           | 115X6,4X22  | A24NBF | 25                 |
| DSM-H           | 125X6,4X22  | A24NBF | 25                 |
| DSM-H           | 230X7X22    | A24NBF | 25                 |



## DSM-Z

Disco da sbavo per ferro.

### APPLICAZIONI:

Disco da sbavo ad elevata asportazione, indicato per rimuovere grosse quantità di materiale ferroso in poco tempo.

Eccellente rendimento, più del doppio rispetto ad un disco standard.

| CODICE ARTICOLO | FORMATO mm. | GRANA   | QUANTITÀ X IMBALLO |
|-----------------|-------------|---------|--------------------|
| DSM-Z           | 230X7X22    | ZA24RBF | 25                 |

